

USER'S INSTRUCTION

HIGH VISIBILITY CLOTHING EN ISO 20471: 2013/A1:2016




Please read these instruction carefully before using this safety clothing. Store these instruction so you can consult it at any time.

REF: - SYMBOL BF-004 (polar fleece), BF-005 (softshell jacket) : Certified by Asociacion de Investigacion de la Industria Textil (AITEK), Plaza Emilio Sala1, 03801 Alcoy (Alicante) SPAIN, (Notified Body 0161).



High visibility clothing is grouped into three classes related to risk assessment. Each class is indicated by number (1,2,3) next to pictogram and shall have specified minimum areas of high visibility materials.



This garment is classified as Personal Protective Equipment (PPE) as such it is in compliance with the European PPE Regulation 2016/425 and indicated below standard.

EN ISO 20471: 2013/A1:2016
EN ISO 13688: 2013

High visibility clothing. Test methods and requirements.
Protective clothing. General requirements.

Product may contain materials (polyester, cotton) considered as the possible cause of allergies in susceptible person.

USAGE: Clothing intended to provide visibility of the user in hazardous situations under any light conditions by day and under illumination by vehicle headlights in the dark To guarantee the right user protection be sure to wear the garment always fastened up; always check that garment is suitable for intended use.

STORAGE: Keep in a dry and airy place; avoid exposure to direct sunlight and any source of heat. Retain in original pack for transport. Expiry date: 31.12.2023. Keep product clean, discontinue use if color fade or permanent stained.

MAINTENANCE: See inside label on the garment for cleaning and maintenance instructions. The lifetime will also depend on usage, care storage etc.

	synthetic wash warm 40°C
	do not bleach
	Do not iron
	Drip dry
	do not dry clean

Produced SEPT 2019 for:

POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP. K.

UL. MODRZEJEWSKIEJ 52

75-734 KOSZALIN / POLAND

www.polstar.com.pl tel. (48) 94 341 9812


GEBRAUCHANWEISUNG, AUFBEWAHRUNG, PFLEGE

WARNBKLEIDUNG MIT DER INTENSIVEN SICHTBARKEIT EN ISO 20471: 2013/A1:2016




Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam bevor Sie die Bekleidung gebrauchen. Bitte behalten Sie die Gebrauchsanweisung vorsichtshalber.

REF: - SYMBOL BF-004, BF-005 Zertifikat bei Asociacion de Investigacion de la Industria Textil (AITEK), Plaza Emilio Sala1, 03801 Alcoy (Alicante) SPAIN, (Notified Body 0161).



Die Warnbekleidung wird in 3 Klasse angeteilt. Jede Klasse wird bei eine Nummer bezeichnet (1,2,3), die sich neben einen Piktogramm befindet. Jede Klasse hängt von der Gewebegröße ab.



Diese Warnbekleidung gehört zu den persönlichen Schutzausrüstungen und erfüllen die Anforderungen Verordnung (EU) 2016/425 und der oben genannten Norm.

EN ISO20471: 2013/A1:2016 Hochsichtbare Warnkleidung. Prüfverfahren und Anforderungen.
EN ISO 13688: 2013 Schutzkleidung. Allgemeine Anforderungen.

Das Produkt wurde aus Polyester und Baumwolle hergestellt, also es kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen verursachen.

GEBRAUCHANWEISUNG: Damit die Warnbekleidung richtig schützt, soll sie immer verschlossen bleiben. Nutzen Sie das Produkt nicht für andere Zwecke, als den Gebrauchszweck.

AUFBEWAHRUNG: Dieses Produkt soll an einem trockenen und luftigen Ort aufbewahrt werden. Es ist vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze zu schützen. Nasse Produkte sind bei Zimmertemperatur trocknen zu lassen. Das Produkt immer sauber halten. Falls das Produkt sehr beschmutzt oder verblichen ist, soll es sofort ausgetauscht werden. Verfallsdatum: 31.12.2023

PFLEGE: Das Verfallsdatum wird nicht nur durch die Nummer der Wäschezyklen bestimmt. Es hängt auch davon ab, wie Sie die Kleidung aufbewahren und pflegen.

Keine biologische Waschmittel verwenden. Wie synthetische Materialien waschen. Im kalten Wasser spülen, kurz schleudern, nicht auswringen.

	bei 40°C schonend waschen
	nicht bleichen
	Nicht bügeln
	„tropfnass“ trocken
	keine Chemischreinigung möglich

Hergestellt 9/2018 für:

POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP.K.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52
75-734 KOSZALIN / POLEN
www.polstar.com.pl ph. (48) 94 341 9812

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI EN ISO 20471: 2013/A1:2016




Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. Instrukcja powinna być przechowywana przez cały czas użytkowania odzieży. **Aktualna instrukcja użytkowania wraz z deklaracją zgodności zawsze dostępne na stronie producenta www.polstar.com.pl.**

REF: - SYMBOL BF-004, BF-005 : - Produkt jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu zgodności wydanego przez Asociacion de Investigacion de la Industria Textil (AITEK), Plaza Emilio Sala1, 03801 Alcoy (Alicante) SPAIN, (Notified Body 0161).



Klasa odzieży (1,2 lub 3) uzależniona jest od powierzchni materiału ostrzegawczego i określona jest cyfrą przy piktoqramie.



Ta odzież należy do środków ochrony indywidualnej i jest zgodna z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz niżej wymienionych norm.

EN ISO 20471: 2013/A1:2016 Odzież o intensywnej widzialności. Metody badania i wymagania.
 EN ISO 13688: 2013 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

UŻYTKOWANIE: Odzież ochronna o intensywnej widzialności przeznaczona do wzrokowego sygnalizowania obecności użytkownika, aby go wykryć i zobaczyć w warunkach niebezpiecznych, w każdych warunkach oświetleniowych w ciągu dnia i w nocy oraz w świetle reflektorów samochodowych. W celu zagwarantowania właściwej ochrony użytkownika odzież tą należy nosić zawsze zapiętą; używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Produkt zawiera bawełnę oraz poliester, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych użytkowników.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ciepła; chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać i transportować w opakowaniach tekturowych. W przypadku przemoknięcia wysuszyć w temperaturze pokojowej. Termin ważności: 31.12.2023.

KONSERWACJA:

Ilość cykli prania nie jest jedynym wyznacznikiem okresu przydatności produktu. Okres trwałości/przydatności zależy również od użytkowania i przechowywania. Produkt utrzymywać w czystości. Wymienić na nowy w przypadku trwałego zabrudzenia lub gdy wyblaknie. Stopień wybrudzenia i wyblaknięcia określać i sprawdzać poprzez porównanie z nową odzieżą.

PRAĆ ZAWSZE WYWRÓCONE NA „LEWEJ” STRONIE.

Nie prać w proszkach biologicznych. Prać jako syntetyki. Płukać w zimnej wodzie, krótko odwirować, nie wyżymać.

	Pranie delikatne, maksymalna temperatura pranie 40°C
	nie chlorować
	Nie prasować
	suszyć w stanie rozwieszonym
	nie czyścić chemicznie

Wyprodukowano dla:

POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP. K.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52
75-734 KOSZALIN / POLSKA

www.polstar.com.pl tel. (48) 94 341 9820

Data produkcji/Production date/ Herstellungsdatum: 09/2018